

141

Dubbele boom



13 Apr 2019 : Last photo

142

Oplopende brug 2020



26 Apr 2025 : Last photo

143

Catamaran trekpont 2020



10 Aug 2025 : Last photo
RVS geleiders worden slechter. 2025.07.?? Closed
: bovenste planken slecht 2025.06.21 Closed

144

Enkele ligger met touw



04 Oct 2024 : Last photo
nog certificeren 2022.05.26 Closed

145

Enkele ligger met extra lange paal



18 Sep 2024 : Last photo
2022.05.26 Closed
: nog certificeren 2022.05.26 Closed

146

Enkele ligger met korte paal



18 Sep 2024 : Last photo
nog certificeren 2022.05.26 Closed

147

Enkele liggen



18 Sep 2024 : Last photo
nog certificeren 2022.05.26 Closed

148

Touwspiraal



21 Jun 2025 : Last photo
keurings opmerking, valgrond met snippers aanvull
: Moet nog gecertificeerd worden 2022.07.02 Closed

149


Klimnet



21 Jun 2025 : Last photo
Vol grond verbeteren. 2022.06.26 Closed
: Moet nog gecertificeerd worden 2022.05.26 Closed

150

Boomspiraal met palen



04 Oct 2024 : Last photo
Moet nog gecificeerd worden 2022.07.02 Closed

151


Oplopende evenwichtsbalk



21 Jun 2025 : Last photo
Moet nog gecertificeerd worden 2022.05.26 Closed

152

Wenteltrap



21 Jun 2025 : Last photo
Moet nog gecertificeerd worden 2022.07.02 Closed