

001 Stapstammen bij entree 2012



09 Jan 2022 : Last photo
2020.05.03 : Overgroeid met planten, niet meer bereikbaar

002 Balanceerstam bij entree 2012



09 Jan 2022 : Last photo
2020.05.03 : Slecht bereikbaar, hout zit wat los, hout wordt sl
2022.01.13 : Slecht hout , Rot

003 Touwbrug over water - zijtak 2012



31 Dec 2021 : Last photo
2020.04.13 : Bovenkant paal wat slechter

004 Stapstammen in bos 2012



09 Jan 2022 : Last photo
2022.01.13 : Paal slecht.

005 Boomladder 2012



31 Dec 2021 : Last photo

006 Educatiestronk 2012



10 Sep 2014 : Last photo
Opgeheven 2014

007 Klimtouwen tussen bomen 2012



09 Jan 2022 : Last photo

008 Totempaal 2012



09 Jan 2022 : Last photo
2019.02.04 : Onderkant van de totempaal wordt slechter.
2022.01.13 : Boven rot door inwateren

009 Afbouw wigwam 2012



25 Aug 2021 : Last photo

010 Boomkroonhuis 2012



09 Jan 2022 : Last photo
2022.01.13 : Spinhout aangetast

011 Schommelstammen horizontaal 2012



09 Jan 2022 : Last photo

012A Boomkronenpad sectie A 2012



10 Feb 2024 : Last photo