

001	Stapstammen bij entree	002	Balanceerstam bij entree
------------	------------------------	------------	--------------------------



09 Jan 2022 : Last photo



09 Jan 2022 : Last photo

003	Touwbrug over water - zijtak	004	Stapstammen in bos
------------	------------------------------	------------	--------------------



31 Dec 2021 : Last photo
Bovenkant paal wat slechter 2020.04.13 Closed



09 Jan 2022 : Last photo
Schroef steekt uit. 2022.01.02 Closed

005	Boomladder 2012	006	Educatiestronk
------------	-----------------	------------	----------------



31 Dec 2021 : Last photo
Spelling op leggers NotClosed
: Uitstekende bouten, afdoppen met dopmoeren M10
2



10 Sep 2014 : Last photo
Opgeheven 2014

007

Klimtouwen tussen bomen 2012



09 Jan 2022 : Last photo

008

Totempaal 2012



09 Jan 2022 : Last photo

Onderkant van de totempaal wordt slechter. 2019.
: 2018.01.07 Closed

009

Afbouw wigwam 2012



07 Jun 2025 : Last photo

010

Boomkroonhuis 2012



09 Jan 2022 : Last photo

Spijkers in stam. 2018.03.11 Closed

011

Schommelstammen horizontaal 2012



09 Jan 2022 : Last photo

balken raken de grond NotClosed
: Onderbalk door. 2021.05.23 Closed

012A

Boomkronenpad sectie A 2012



10 Feb 2024 : Last photo

legger ingescheurd, slijtage stammen NotClosed