

**012B**

Boomkronenpad sectie B 2012



10 Feb 2024 : Last photo

**012C**

Boomkronenpad sectie C 2012



23 May 2024 : Last photo  
slijtage onderdraad NotClosed

**012D**

Boomkronenpad sectie D 2012



21 Oct 2023 : Last photo

**012E**

Boomkronenpad sectie E 2012



23 May 2024 : Last photo  
doorgesleten touw, kern voelbaar. NotClosed

**013**

Tokkelbaan (hangend) 2012



11 Sep 2025 : Last photo  
Melding van letsel bij tokkelbaan. 2025.08.15 CI  
gerepareerd Closed : Handvat van tokkelbaan  
verwijderd, slecht aan het

**014**

Touwslinger 2012



04 May 2025 : Last photo  
Touwslinger afgebroken 2021.07.25 Closed  
: 2019.10.14 Closed



**015** Samengesteld klauterelement 2012



28 Jun 2025 : Last photo  
Boventouw van net los. 2024.03.17 Closed  
: ondertouw slecht 2024.03.17 Closed

**016** Touwbrug over water - hoofdstroom 2012



21 Jun 2025 : Last photo  
Dik ondertouw hangt te laag, aantrekken. 2021.12

**017** Boomstam over water 2012



21 Jun 2025 : Last photo  
Boom vervangen 2020.01.19 Closed

**018** Hangbrug-wiebelbrug 2012



07 Aug 2025 : Last photo  
touw gebroken zie foto NotClosed  
: 2022.06.26 Closed

**019** Schommelstammen verticaal 2012



18 Dec 2022 : Last photo  
Toestel is verwijderd ivm 2 gebroken touwen. 201  
: Boventouw gebroken, geen gevaar setting. 2018.09

**020** Klimnet tussen bomen 2012



21 Jun 2025 : Last photo